



STB
 32 bis Avenue des Palanques
 31120 PORTET SUR GARONNE
 Tél : 0561064244 - Fax : 0561865568 - email : contact@stbobinage.fr

ORIGINAL

<h2>Facture</h2>	<p style="text-align: center;">GUZET PYRENEES Bureau des remontées mécaniques</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">09140 USTOU</p>
Référence : F2211013 Date : vendredi 04 novembre 2022 Objet :	
REVISION MOTEUR COURANT CONTINU	

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
1	<p><u>REVISION MOTEUR COURANT CONTINU</u> <u>315KW</u></p> <p>Type LAK 4280 D N° 2804 50113</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repérage et démontage du moteur - Mesures avant lavage : <ul style="list-style-type: none"> • De l'isolement des inducteurs, de l'induit, de la couronne porte balais et des câbles de liaisons vers la plaque à bornes • Des sondes de température et des accessoires • Contrôle des câbles de sortie et de l'état des cosses de connexions • Essai de résistance et d'équilibre des pôles - Contrôle métrologique de toutes les pièces (portées, alésages, bout d'arbre, emboîtements) - Lavage à l'eau chaude sous pression avec détergent de l'inducteur et de l'induit - Etuvage en étuve ventilée de l'induit et des inducteurs - Rectification du collecteur - Fraisage des micas - Mesure après lavage et étuvage : <ul style="list-style-type: none"> • De l'isolement de l'induit, des pôles inducteurs • Des sondes de température et des accessoires • Contrôle des résistances de l'induit entre lames • Contrôle ondes de chocs - Pulvérisation des inducteurs et de l'induit au verni anti-flash - Remplacement des roulements - Les balais ne sont pas inclus dans cette 						

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
1.1	<p>offre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remontage du moteur - Rodage des balais - Essai à vide - Mise en peinture <p>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : Si en cours d'exécution des travaux, des prestations non prévues au devis initial se révélaient nécessaires, elles feraient l'objet d'un chiffrage complémentaire soumis à votre approbation.</p> <p style="text-align: right;">Sous-total REVISION MOTEUR COURANT</p>					2 873,40	
2	<u>REVISION VENTILATION FORCEE</u>						
2.1	<p>REVISION MOTEUR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démontage - Expertise - Nettoyage rotor et pièces mécaniques - Contrôle des jeux de serrage des deux flasques sur la bague extérieure des roulements - Contrôle des portées des roulements sur l'arbre - Contrôle du rotor au comparateur - Fourniture et remplacement roulements NDE et DE - Remontage mécanique du moteur - Essais statique et dynamique - Peinture carcasse 						
2.2	<p>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : Si en cours d'exécution des travaux, des prestations non prévues au devis initial se révélaient nécessaires, elles feraient l'objet d'un chiffrage complémentaire soumis à votre approbation.</p> <p style="text-align: right;">Sous-total REVISION VENTILATION FORCEE</p>					248,40	
3	<u>EQUILIBRAGE VENTILATION FORCEE</u>						
	Sous-total EQUILIBRAGE VENTILATION					400,00	
4	<u>TRANSPORT</u>						
	<ul style="list-style-type: none"> - Transport aller/retour (09140 USTOU) <p style="text-align: right;">Sous-total TRANSPORT</p>					440,00	

Total H.T.	3 961,80
TVA ₁ : 20,00 %	792,36
Total T.T.C.	4 754,16
Net à payer (Euro)	4 754,16

CIC CUGNAUX - IBAN : FR76 1005 7190 8300 0539 5930 110
BIC CMCIFRPP

Règlement : Virement 30 J date de facture

Echéance de 100,00 % au 04/12/22

:

4 754,16 €

Loi LME L.441-6 Décretn° 2012-1115 du 02.10.2012 : En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 Euros sera dûe au titre des frais de recouvrement.
